



GODE RÅD OM SKUM

- Husk at emballagen skal opbevares stående
- Bedste egenskaber og størst skumudbytte opnås ved en dåsetemperatur på 20°C
- Husk at fugte fugen
- Husk at sikre karme m.m. mod indbøjning
- Husk at benytte beskyttelseshandsker
- Husk at ryste dåsen før brug
- Ved anvendelse skal ventilen vende nedad
- Husk ventilation, under og efter udskumning
- Husk ingen ild
- Max. udskumningstykkelser 2,5 cm
- Overfyld aldrig fugen
- Husk at skummet skal beskyttes mod UV lys
- Husk at skummet ikke hæfter til teflon, polypropylen, silikone samt polyethylen

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene en vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests.

Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab til Deres produkt.

Da Deres arbejdsforhold tillige ligger uden for vor kontrol, kan Casco A/S ikke påtage sig ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vore produkter til enhver tid vil give en problemfri produktion.

Vort ansvar dækker udelukkende direkte person- eller tingskade, som bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.



Casco A/S

Præstemosevej 2-4, 3480 Fredensborg
Tlf. 48 46 52 00, Fax 48 46 53 93
Teknisk Service 48 46 53 66
Downloaded via www.casco.dk