

Primerskema for Casco GulvPrimer 3698

| Underlag | Fortynding | SuperPlan 3668 | CascoFast Extra 3688 | CascoFiber 3660 | TermoPlan 3652 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| Beton og betonelementer | 1 : 5 med vand | | | | 1 |
| Beton pudslag | 1 : 5 med vand | | | | 1 |
| Spartlede underlag | 1 : 5 med vand | | | | 1 |
| Anhydrit og gipsunderlag | 1 : 1 med vand | | | | 1 |
| Asfalt underlag | 1 : 3 med vand | | | | 1 |
| Underlag med limrester | 1 : 3 med vand | | | | 1 |
| Epoxy underlag | Kontakt Tekn. Service | | | | 1 |
| Malede underlag | Kontakt Tekn. Service | | | | |
| Bræddegulve | 1 : 1 med vand | | | | |
| Keramiske fliser og klinker | 1 : 3 med vand | | | | |
| Indstøbning af gulvvarme | 1 : 3 med vand | | | | |
| 1) Opretning i tykke lag til max. 40 mm. | | | Bedste anbefaling | | |
| 2) Skal efterfølgende påsømmes hårde fiberplader. | | | Kan anvendes | | |
| 3) Det er vigtigt at primeren er 100% tør. | | | Kan ikke anvendes | | |

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene en vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests.

Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab til Deres produkt.

Da Deres arbejdsforhold tillige ligger uden for vor kontrol, kan Casco A/S ikke påtage sig ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vore produkter til enhver tid vil give en problem-fri produktion.

Vort ansvar dækker udelukkende direkte person- eller tingskade, som bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.



Casco A/S

Præstemosevej 2-4, 3480 Fredensborg

Tlf. 48 46 52 00, Fax 48 46 53 93

Teknisk Service 48 46 53 66

Downloaded via www.casco.dk